

audit de pollution pyrotechnique et sécurisation ex ETAM de Chateaudûn (28)

diagnostic et sécurisation



► nature des missions

- Sécurisation de la surface de 55 Ha
- Sécurisation de 17 km de voie ferrée
- Investigation de 52 bâtiments
- Investigation vidéo d'un puit de 35 m
- Vidage et investigation de 11 bassins incendie (couverts et ouverts)
- Destruction de 11 munitions

► diagnostic

La phase de diagnostic a permis de détecter :

- 15 460 cibles
- 3 135 obus de 75 mm
- 3 053 obus de 155 mm



mobiliser les moyens nécessaires

► moyens humains et matériels

- 1 responsable
- 2 à 3 opérateurs
- 2 à 3 géophysiciens
- 1 base vie + groupe
- 1 mini pelle (2 jours)
- 1 tracteur (6 semaines)
- 1 Métrac (3 semaines)
- 1 Hyrus (3 semaines)
- 1 pompe à câble (5 jours)
- 1 tronçonneuse (6 semaines)
- 2 détecteurs
- 1 DGPS
- 3 sondes, 8 sondes
- 1 boucle UPEX



► types de munitions

- cartouches
- 2 cm BDG
- 3 obus de 75 mm BDG
- obus de 105 mm déchets



15 460 cibles détectées

52 bâtiments investigués

52 Ha sécurisés

11 obus identifiés et détruits
(75 & 155mm)

Durée : 2 mois

Une solution **SUEZ**

► certifications

